PEUGEOT 308 181167 29/11/2010

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
PEUGEOT	**308**	**181167**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
29/11/2010	**VÉHICULE ASSEZ PROPRE INTÉRIEUR, TRACES D'USURE ET CHOCS EXTÉRIEURS, PLUSIEURS VOYANTS ALLUMÉS AU TABLEAU DE BORD**






Le

10/11/2026

À

18 BIS RUE D'ESPAGNE 97430 LE TAMPON - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/bf1ee6a3-dae4-49b0-9819-33d9e2ed1abb

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	**VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE**
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Véhicule particulier de société
Identification vendeur	Communauté d'agglomération du sud

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Peugeot
Modèle	308
Date de mise en circulation ou année	29/11/2010
Numéro de série	VF34C9HZHAY037819
Numéro d'immatriculation (A)	BD-189-XM
Puissance	80 kW
Type d'énergie (P.3)	Go
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Traction
Etat trains roulants	À-coups dans direction, rouille sur freins
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Climatisation
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Peinture capot hs, grosse révision
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Blanche
Type de véhicule	Vp
Nombre de portes	5
Nombre de places (car & bus)	5
Type de suspension	SUSPENSION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	205/55/16
Etat des pneus	30% d'usure av/arr

Photos pneus ou chenilles



Etat carrosserie Moyen +

Etat soubassements	Ok
État de l'intérieur	Ok
Transmission	Ok
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	PRÉSENTÉ(E)

Photo du certificat d'immatriculation



Présentation du dernier contrôle technique	PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	29/01/2024

Photo du contrôle technique



Attestation limiteur

Attestation Tachy

PV des mines

Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	181167
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière



Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6



Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot

Commentaires généraux	Véhicule assez propre intérieur, traces d'usure et chocs extérieurs, plusieurs voyants allumés au tableau de bord
Photos annexes	