PEUGEOT 308 SW 411132 25/10/2011

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
PEUGEOT	**308 SW**	**411132**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
25/10/2011	**VÉHICULE KILOMÉTRÉ TRÈS SALE, EN ÉTAT D'USURE GÉNÉRALE, À RÉSERVER AUX PROFESSIONNELS DE L'AUTOMOBILE.**






Le

03/11/2026

À

48 CHEMIN DES RUELLES 89380 APPOIGNY FRANCE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/e5fea944-10ae-42f3-8952-3d6249f71e07

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	VP
Identification vendeur	COLAS

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Peugeot
Modèle	308 SW
Date de mise en circulation ou année	25/10/2011
Numéro de série	VF34E9HPOBS276613
Numéro d'immatriculation (A)	BW-421-WA
Puissance	68 kW
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Mauvais
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Véhicule kilométré en état d'usure général. Très sale.
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Gris foncé métallisé
Type de véhicule	Break
Nombre de portes	5
Nombre de places (car & bus)	5
Type de suspension	SUSPENSION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	195/65R15
Etat des pneus	Mauvais, à remplacer

Photos pneus ou chenilles



Etat carrosserie	Moyen
Etat soubassements	Moyen
État de l'intérieur	Mauvais
Transmission	Mauvais
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté — COPIE PRÉSENTE UNIQUEMENT

Photo du certificat d'immatriculation





Présentation du dernier contrôle technique — PRÉSENTÉ(E)

Date du dernier contrôle technique — 25/09/2025

Photo du contrôle technique



Attestation limiteur

Attestation Tachy

PV des mines

Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur





Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	411132
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord





Photo de la console centrale





Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite





Photo sièges avant





Photo sièges arrière



Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2

Photo dégât 3

Photo dégât 4

Photo dégât 5

Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10	
Photo dégât 11	
Photo dégât 12	
Photo dégât 13	
Photo dégât 14	
Photo dégât 15	

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot	
Commentaires généraux	Véhicule kilométré très sale, en état d'usure générale, à réserver aux professionnels de l'automobile.
Photos annexes	