RENAULT CLIO 137150 24/12/2012

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**CLIO**	**137150**	**24/12/2012**

Commentaires globaux

ÉTAT GÉNÉRAL CORRECT
VÉHICULE VÉTUSTE.






Le

02/03/2026

À

ATELIER D'AJACCIO SARROLA CARCOPINO LIEU-DIT CALDANICCIA 20167 MEZZAVIA - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/5c0f61f3-749e-40b3-8544-70d61ed20175

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Vp
Identification vendeur	Collectivité de Corse

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Clio
Date de mise en circulation ou année	24/12/2012
Numéro de série	VF15RRL0H48082736
Numéro d'immatriculation	CM-079-DW
Energie	Gasoil
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avan
Etat trains roulants	Correct
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Véhicule vétuste.
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Vp
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	185/65/15
Etat des pneus	Moyen
Etat carrosserie	Moyen
Etat soubassements	Correct
Etat intérieur	Correct
Transmission	Avant
Nombre de vitesses	5


DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	137150

Photo du coffre



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1




Photo dégât 2




Photo dégât 3



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	état général correct Véhicule vétuste.