
INVENTAIRE N°2575 2026

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**CLIO**	**323700**	**09/10/2012**

Commentaires globaux

VÉHICULE ÉTAT D'USAGE MAIS TA CARROSSERIE, GLOBALEMENT BON AINSI QUE L'INTÉRIEUR. À L'INTÉRIEUR, ON VOIT QU'IL Y A DES TRACES D'AJOUTS D'ACCESSOIRE TYPE RADIO ET AUTRES.





Le

24/03/2026

À

LAMBALLR - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/5cee7bf4-30b3-4c46-b7d2-c437155b4cc6

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Renault Clio
Identification vendeur	Eb646

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Clio
Date de mise en circulation ou année	09/10/2012
Numéro de série	Vf1br2voh48081034
Numéro d'immatriculation	Cl184qm
Energie	Go
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	5 vitesses
Etat trains roulants	Non verifiable
Nombre de places (car & bus)	6
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Mauvais démarrage
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Vp
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	185/60r15
Etat des pneus	Avant hs arrière 90% d usure
Etat soubassements	Non verifiable
Transmission	Manuelle
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG




Photo 3/4 AVD




Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG




Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	323700

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite





Photo sièges avant






Photo sièges arrière




Photo du coffre



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3




Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Véhicule état d'usage mais ta carrosserie, globalement bon ainsi que l'intérieur. À l'intérieur, on voit qu'il y a des traces d'ajouts d'accessoire type radio et autres.