INVENTAIRE N°1322 2025

Marque	Modèle	Commentaires globaux
RENAULT	**DXI 310**	**VÉHICULE EST PARTI, BALAYEUSE INCOMPLÈTE, VENDU EN L'ÉTAT NON ROULANT**



Le

15/09/2025

À

1 BIS AVENUE GUTENBERG - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/a9b8c9c3-cb8b-4922-8b7e-48d76d575838

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Poid lourd
Identification vendeur	Conseil départemental, Haute-Garonne

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	DXI 310
Numéro d'immatriculation	Bj-880-hp /5661
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Balayeuse
Nombre de places (car & bus)	2
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Véhicule accidenté, vendu sans contrôle technique en l'état batterie HS
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Balayeuse
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	13 r 22.5
Etat des pneus	Usé
Etat carrosserie	Accidenté
Etat soubassements	Ok
Etat intérieur	Ok
Transmission	Manuel
Nombre de vitesses	8x2

DOCUMENTS

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photos pneus ou chenilles



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite




Photo sièges avant




Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)








PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3




Photo dégât 4



Photo dégât 5




Photo dégât 6



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Véhicule est parti, balayeuse incomplète, vendu en l'état non roulant