RENAULT KANGOO 1.6 16V 4X4 30000 28/07/2004

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**KANGOO 1.6 16V 4X4**	**30000**	**28/07/2004**

Commentaires globaux

**BON ÉTAT GÉNÉRAL,
MAIS CONTRÔLE
MOTEUR IMPOSSIBLE,
BATTERIE HS**



Le

08/04/2026

À

COLMAR - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/e38f4e12-8544-41c0-9f1e-5ce9e9c71223

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Voiture particulière
Identification vendeur	SDIS 68

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Kangoo 1.6 16v 4x4
Date de mise en circulation ou année	28/07/2004
Numéro de série	VF1KCAPAB32197653
Numéro d'immatriculation	DC-091-KZ
Energie	Essence
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	4x4
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Climatisation
Nombre de places (car & bus)	5
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Carrosserie et intérieur bon état, batterie HS, Contrôle impossible
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Voiture particulière
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	185/65/15
Etat des pneus	Usé
Etat carrosserie	Bon
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Bon
Transmission	4x4
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	30000

Photo tableau de bord



Photo console centrale




Photo poste de conduite




Photo sièges avant



Photo sièges arrière



Photo du coffre



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Bon état général, mais contrôle moteur impossible, batterie hs