RENAULT KANGOO 4X4 200000 15/05/2003

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**KANGOO 4X4**	**200000**	**15/05/2003**

Commentaires globaux

ÉTAT GÉNÉRAL
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
PROPRE, MAIS
CONTRÔLE MOTEUR
IMPOSSIBLE BATTERIE HS



Le

09/04/2026

À

COLMAR - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/4964442b-7385-45fc-aeb9-7c28b6ba9148

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Voiture particulière
Identification vendeur	SDIS 68

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Kangoo 4x4
Date de mise en circulation ou année	15/05/2003
Numéro de série	VF1KCAVA828737836
Numéro d'immatriculation	7487 YB 68
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	4x4
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Radio CD
Nombre de places (car & bus)	5
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Carrosserie et intérieur propre, bon état général. Contrôle moteur impossible batterie hs

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Voiture particulière
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	185/65/15
Etat des pneus	Bon, mais AVD à plat
Etat carrosserie	Bon
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Bon, propre
Transmission	4x4
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	200000

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo sièges avant



Photo sièges arrière



Photo du coffre



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	État général intérieur/extérieur propre, mais contrôle moteur impossible batterie hs