RENAULT KERAX 300 286069 30/03/1999

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**KERAX 300**	**286069**	**30/03/1999**

Commentaires globaux

LE VÉHICULE EST ARRIVÉ MOTOR EN ROUTE ET APPAREMMENT DEPUIS IMPOSSIBLE DE LE REMETTRE EN ROUTE, MÊME AVEC UN BOOSTER



Le

25/03/2026

À

LA ROCHE DE GLUN - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/f3a92a1a-8c12-4808-8f8c-3d968517f789

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Camions-bennes
Identification vendeur	Rhodis autos 26600 la Roche de Glun

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Kerax 300
Date de mise en circulation ou année	30/03/1999
Numéro de série	VV633AXB0P0000951
Numéro d'immatriculation	CQ-719MX
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Grue, autoradio USB, vitres électriques avant
Nombre de places (car & bus)	3
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Le siège conducteur est déchiré, pas de batterie du tout
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Camions-bennes poids-lourds
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	13 R 22,5
Etat des pneus	Bon à l'avant à remplacer à l'arrière
Etat carrosserie	Correct
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Siège avant côté conducteur, très abîmé , volant, usé et partie plastique, intérieur usée
Transmission	Manuel
Nombre de vitesses	8


DOCUMENTS

Documents


Contrôle technique




Attestation limiteur




Attestation Tachy



Barré rouge





PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG





Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD





Photo 3/4 ARG





Photo compartiment moteur





Photo flèche ou bras














Photo des hydrauliques (quand présent)





Photos pneus ou chenilles










Autre photo extérieur









PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	286069

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Autre photo intérieur







PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES


Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)





Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement



Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2








Photo dégât 3



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Le véhicule est arrivé Motor en route et apparemment depuis impossible de le remettre en route, même avec un booster