INVENTAIRE N°1787 2025

Marque	Modèle	Kilométrage	Commentaires globaux
RENAULT	**MASCOTTE**	**191219**	**VENDU EN L'ÉTAT**









Le

13/11/2025

À

1 BIS AVENUE GUTENBERG - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/2cae45bd-7fed-4241-a3de-7680e79a6ab9

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Utilitaire
Identification vendeur	Conseil départemental Haute-Garonne

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Mascotte
Numéro d'immatriculation	463BDE31 / 7308
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Propulsion
Etat trains roulants	Ok
Nombre de places (car & bus)	3
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Camion benne
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	195/65r16c
Etat des pneus	On
Etat carrosserie	A revoir
Etat soubassements	Ok
Etat intérieur	A revoir
Transmission	Manuel
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photo flèche ou bras



Photo des hydrauliques (quand présent)



Photos pneus ou chenilles



Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	191219

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1




Photo dégât 2




Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Vendu en l'état