EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

AUTOCONTROL

N° d'imprimé : D141444472

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	21/07/2026	26076597

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

20/07/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 20/07/2027

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S038D161
(9) RAISON SOCIALE : SARL STC
(3) COORDONNÉES : 17 Bis, rue Jean Moulin
38180 SEYSSINS
Tél : 04.76.23.19.40 Fax: 04.76.22.37.62

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 038C0424
SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
924 CLX 38(F)	09/09/2005	09/09/2005

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	MASTER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1FDBVH534525987	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
FDBVH5	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

78791

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé: AVD, AVG, ARD, ARG

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux : D, G

4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) : AVD, ARD, ARG

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion : AV, AR, C

6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau : AV

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : D, G

6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

```
29.07.2025:   77 281 km / 01.08.2024:   75 406 km / 03.08.2023:   72 158 km
20.07.2022:   68 977 km / 10.08.2021:   65 983 km / 04.08.2020:   63 246 km
21.08.2019:   61 070 km / 09.08.2018:   57 356 km
```

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+1.3 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	14 %		7 %	
Force verticales :	1285 daN		733 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	405 daN	403 daN	233 daN	229 daN
Déséquilibre (< 20%) :	1 %		2 %	
Forces de freinage (efficacité) :	405 daN	403 daN	233 daN	229 daN

Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 62 %
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 19 %
Émissions à l'échappement
Opacité des fumées (3.00m^{-1}) : C1: 0.98 C2: 0.70
Feux de croisement (-0.5% à -3%): -0.5 % -2.1 %