RENAULT MASTER 177383 04/11/2004

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
RENAULT	**MASTER**	**177383**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
04/11/2004	**CARROSSERIE QUELQUES IMPACTS PROBLÈME FUITE HUILE MOTEUR, MOTEUR TOURNANT MAIS NON ROULANT, LES GIRO PHARES SERONT DÉMONTÉS**






Le

18/11/2026

À

RUE ARISTIDE BERGÈS 11870 CARCASSONNE CEDEX - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/44196ad7-8581-410a-964e-1021c9809f78

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Utilitaire
Identification vendeur	Agorastore

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Master
Date de mise en circulation ou année	04/11/2004
Numéro de série	VF1FDVVH531751170
Numéro d'immatriculation (A)	4065 QM 11
Puissance	8
Type d'énergie (P.3)	Gazoil
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Vitres électriques rétroviseurs électriques
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Carrosserie quelques impacts problème fuite huile moteur, moteur tournant mais non roulant
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	VÉHICULE REMORQUABLE
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Rouge
Type de véhicule	Utilitaire
Nombre de portes	4
Nombre de places (car & bus)	3
Type de suspension	SUSPENSION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	225/65 R16 110 112 T
Etat des pneus	Correct

Photos pneus ou chenilles









Etat carrosserie	Quelques impacts
Etat soubassements	Ok
État de l'intérieur	Trou sur tableau de bord
Transmission	Avant
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté — PRÉSENTÉ(E)

Photo du certificat d'immatriculation



Présentation du dernier contrôle technique — PRÉSENTÉ(E)

Date du dernier contrôle technique — 12/09/2025

Photo du contrôle technique



Attestation limiteur

Attestation Tachy

PV des mines

Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche





Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite







Vue de 3/4 arrière gauche





Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord





Kilométrage	177383
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière



Photo du coffre






Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur













PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2



Photo dégât 3





Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6









Photo dégât 7



Photo dégât 8





Photo dégât 9

Photo dégât 10

Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot

Commentaires généraux	Carrosserie quelques impacts problème fuite huile moteur, moteur tournant mais non roulant, les Giro phares seront démontés
Photos annexes	