RENAULT MÉGANE ESTATE 52000 26/05/2009

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**MÉGANE ESTATE**	**52000**	**26/05/2009**

Commentaires globaux

CARROSSERIE OK, MAIS PEINTURE COMPLÈTE À PRÉVOIR



Le

08/04/2026

À

COLMAR - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/7888e8f6-03ed-4442-916d-11050861b4cf

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	VP
Identification vendeur	SDIS 68

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Mégane estate
Date de mise en circulation ou année	26/05/2009
Numéro de série	VF1KMSEC641398076
Numéro d'immatriculation	AA-353-VM
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Radio, climatisation
Nombre de places (car & bus)	5
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Contrôle impossible batterie hs, État carrosserie moyen, peinture terne, état intérieur correcte, usure normale
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	VP
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	205/55/16
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Correct mais peinture terne
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Correct, usure normale
Transmission	Avant
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	52000

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo sièges avant



Photo sièges arrière



Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6



Photo dégât 7



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Carrosserie ok, mais peinture complète à prévoir