PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **J005253753**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	17/07/2024	24033937

(7) RESULTAT DU CONTROLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITE DU CONTROLE REALISE

16/07/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTROLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTROLE

N° D'AGREMENT : **S072J102**

9) RAISON SOCIALE :
AUTOVISION PL

3) COORDONNÉES :
12 RUE PIERRE MARTIN

72000 LE MANS
02 43 61 09 77

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 072J7013

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VEHICULE

2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
5675 VV 72 (F)	14/10/1999	14/10/1999

Marque	Genre	Carrosserie
RENAULT	VASP	INCENDIE

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
VF640APA000000147	N3

Type/CNIT	Energie
40APA1A37	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMETRAGE RELEVE

26746

(6) DEFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITE

Défaillances mineures

0.2.1.c.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles

0.6.1.a.1. NOTICE DESCRIPTIVE OU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : Absent ou non-conforme

0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme

2.1.3.g.1. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré (Essieu 1 Arrière Droite)

3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (Gauche)

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (Essieu 1 Avant Droite Inférieur, Essieu 1 Avant Gauche Inférieur, Essieu 1 Droite Milieu Supérieur)

6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute (Milieu Inférieur)

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTIPROJECTIONS : Détériorés ou mal fixés (Essieu 2 Arrière Gauche Inférieur)

COMMENTAIRES :

Véhicule non soumis aux exigences relatives aux chronotachygraphes de par son usage déclaré

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

ETAT DE CHARGE : En charge

CATEGORIE DU VEHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTROLE TECHNIQUE DEFAVORABLE

MESURES REALISEES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (=2.41m-1) :
C1:0.21m-1 C2:0.20m-1

Frein de service :
Efficacité globale (= à 45%) : 63%
Efficacité par essieu : E1 : 72% E2 : 58%
Déséquilibre (<20%) E1 : 4% E2 : 8%
Frein de stationnement : Efficacité (= à 18%) : 28%
Frein de secours :
Efficacité globale (= à 23%) : 28%
Frein de secours : indépendance des circuits
Efficacité par essieu : E2 : 44%
Déséquilibre (<30%) E2 : 18%

Feux de croisement (-1.0% à -3.0%) : G:-3.0% D:-2.8% 1,0<h=1,2m

5675 VV 72

CT 16/07/2025

N° d'agrément : S072J10
N° de série : VF640APA00000014

N° d'imprimé : J005253753

S072J102
A 16/07/2025
5675 VV 72