INVENTAIRE N°1786 2025

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
RENAULT	**MIDLUM 180**	**227204**	**10921**

Commentaires globaux

CHÂSSIS FORTEMENT OXYDÉ AU NIVEAU DE L'INTÉRIEUR DES PORTES ET PASSAGES DE ROUE





Le

13/11/2025

À

1 BIS AVENUE GUTENBERG - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/cf5ffb76-90e0-4d50-af78-d8a84bb3d25a

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Poids lourd
Identification vendeur	Conseil départemental Haute-Garonne

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Midlum 180
Numéro d'immatriculation	567apd31 /6657
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Nombre de places (car & bus)	2
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	De multiples pièces ont été démontées, en l'état Châssis oxydé passage de roue arrière démonté
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Camion benne
Nombre de portes	2
Etat des pneus	A revoir
Etat carrosserie	A revoir
Etat soubassements	A revoir
Etat intérieur	A revoir
Transmission	Propulsion
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARG



Photos pneus ou chenilles



Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	227204

Photo compteur d'heures



Nombre d'heures	10921


Photo tableau de bord




Photo console centrale



Photo sièges avant





PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2





Photo dégât 3




Photo dégât 4





Photo dégât 6





Photo dégât 7





CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Châssis fortement oxydé au niveau de l'intérieur des portes et passages de roue