RENAULT MIDLUM 240 89636 12365 27/08/2009

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
RENAULT	**MIDLUM 240**	**89636**	**12365**

Date de mise en circulation ou année	Commentaires globaux
27/08/2009	**BON ÉTAT GÉNÉRAL EXTÉRIEUR, INTÉRIEUR SALE SIÈGE PASSAGER DÉCHIRÉ**







Le

04/11/2025

À

44 ROUTE DE LA FÉDÉRATION, 67100 STRASBOURG - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/6c835574-b8a3-477f-b884-8c389724d835

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Voirie assainissement
Identification vendeur	EMS

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Midlum 240
Date de mise en circulation ou année	27/08/2009
Numéro de série	VF644AHL000004259
Numéro d'immatriculation	AC-796-HH
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Radio cd
Nombre de places (car & bus)	3
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	État correct
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Voirie assainissement
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	285/70/19.5
Etat des pneus	Usés AV, bon AR
Etat carrosserie	Bon
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Usé
Transmission	Manuelle

DOCUMENTS

Documents

Attestation Tachy



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photo flèche ou bras



Photo des hydrauliques (quand présent)



Photos pneus ou chenilles





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	89636

Photo compteur d'heures



Nombre d'heures	12365

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo kilométrage tachy



Photo poste de conduite




Photo sièges avant






Photo du coffre



Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)




PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement





Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)



DOMMAGES

Dommages


Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Bon État général extérieur, intérieur sale siège passager déchiré