INVENTAIRE N°2569 2026

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**MODUS**	**275579**	**27/09/2005**

Commentaires globaux

ÉTAT MOYEN CARROSSERIE ENDOMMAGÉE PAR ENDROITS VERNIS SE DÉCOLLE









Le

24/03/2026

À

LAMBALLR - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/babf563a-3e80-4893-a466-bde9a5f8c354

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Renault modus
Identification vendeur	Ec201

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Modus
Date de mise en circulation ou année	27/09/2005
Numéro de série	Vf1jp0h0634688191
Numéro d'immatriculation	7091xe22
Energie	Go
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	5 vitesses
Etat trains roulants	Non verifiable
Nombre de places (car & bus)	5
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Démarrage difficile et fumée importante
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Vp
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	185/60r15
Etat des pneus	Avant 70% d usure arrière 50%
Etat soubassements	Non verifiable
Transmission	Manuelle
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation



République Française
Communauté européenne
F Certificat d'immatriculation

PREFECTURE DES COTES D'ARMOR
22/001/TERM3C/OP07/
(A) 7091 XE 22 (I) 27/09/2005 (B) 27/09/2005
(C.1) CONSEIL GENERAL
(C.4a) EST LE PROPRIETAIRE DU VEHICULE
(C.4.1) 1
9 RUE DU PARC
278 22000 ST BRIEUC
(D.1) RENAULT (D.2.1) MRE5316SP986
(D.2) JP0HD6
(D.3) MODUS (E) VF1JP0H0634688191
(F.1) 1690 (F.2) 1690 (F.3) 2300
(G) 1275 (G.1) 1200
(J) M1 (J.1) VP (J.2) AF (J.3) CI
(K) e2*2001/116*0319*11
(P.1) 1461 (P.2) 78 (P.3) GO (P.6) 5
(Q) (S.1) 5 (S.2) (U.1) 80
(U.2) 3000 (V.7) 124 (V.9)
(Y.1) 186.00 (Y.2) (Y.3) 186.00
(I.1) (A.1) NEUF
(X.1) VISITE AVANT LE 27/09/2009
(SAUF REGT. SPEC.)
Pour le Préfet
et par délégation,
L'Attaché, Chef de Bureau
Eric GERVAIS
Certificat d'immatriculation COUPON DETACHABLE
CONSEIL GENERAL
RENAULT
VF1JP0H0634688191
7091 XE 27/09/2005 05CC 97175

Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles









PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	275579

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite




Photo sièges avant




Photo sièges arrière




Photo du coffre



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	État moyen carrosserie endommagée par endroits vernis se décolle