INVENTAIRE N°2576 2026

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**TRAFIC**	**302866**	**10/11/2009**

Commentaires globaux

VÉHICULE DANS UN ÉTAT USAGÉ. AVEC PAS MAL DE DÉFAUT DE CARROSSERIE. PAS DE CONTRÔLE TECHNIQUE À DISPOSITION.



Le

24/03/2026

À

LAMBALLR - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/610832f0-3c40-4e98-acab-bca4e3a3a8de

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Renault trafic
Identification vendeur	Fc072

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Trafic
Date de mise en circulation ou année	10/11/2009
Numéro de série	Vf1flama6av357772
Numéro d'immatriculation	Af347bd
Energie	Go
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Manuel 6 vitesses
Etat trains roulants	Non verifiable
Nombre de places (car & bus)	3
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Ctte
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	195/65 r16c
Etat des pneus	Avant usure 60% craquelé arrière 10% d usure
Etat carrosserie	Moyen
Etat soubassements	Non verifiable
Etat intérieur	Mauvais
Transmission	Manuelle
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles









PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	302866

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite




Photo sièges avant




Photo sièges arrière



Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)





DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1




Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4




Photo dégât 5




Photo dégât 6



Photo dégât 7



Photo dégât 8



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Véhicule dans un état usagé. Avec pas mal de défaut de carrosserie. Pas de contrôle technique à disposition.