INVENTAIRE N°2626 2026

Marque	Modèle	Date de mise en circulation ou année	Commentaires globaux
ROLLAND	**BH3**	**02/01/1991**	**LOT IMPORTANT DE PIÈCE USAGÉE HS FOURNIT AVEC LA REMORQUE. LISTING DANS AUTRES DOCUMENTS.**



Le

02/04/2026

À

BREST - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/733a4425-5e37-4b65-a57c-a373c501a723

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos supplémentaires

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Remorque plus lot matériel de motoculture hs
Identification vendeur	'1361

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Rolland
Modèle	Bh3
Date de mise en circulation ou année	02/01/1991
Numéro de série	Bh33203
Numéro d'immatriculation	BJ825FL
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Srea
Taille des pneumatiques	Dimension illisible
Etat des pneus	Hs


DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Autre document




Ville de Brest

Matériel

SO = Sans objet

Nom du Produit / Matriel	REMORQUE AGRICOLE
Marque	ROLLAND
Modèle	RHB
Couleur	SO
Date de mise en circulation	02/01/1991
N° de série	1361
Kilométrage ou heures d'utilisation (non garanti)	BLEU
Puissance moteur	SO
Etat Transmission	SO
Etat Boîte de vitesse	SO
Boîte automatique ou manuelle + Nb de rapport	SO
Etat de la carrosserie	BON
Etat du châssis	BON
Carburant	SO
Poids à vide	SO
Suspension	SO
Taille et état des pneus en % d'usure	10,0-75-15 75%
Véhicule roulant ou non roulant	Non roulant
Présence du carnet d'entretien	LISTE DES TRAVAUX REALISES REMISE LORS DE L'ENLEVEMENT DU MATERIEL
Travaux importants réalisés	ENTRETIEN COURANT
Dysfonctionnements majeurs	SO
Equipements spécifiques inclus	SO
Equipements testés et en état de fonctionnement	NON
Nombre de clés	1
Commentaires	DIMENSION DE LA CAISSE / : XM X 1,4M



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photos pneus ou chenilles





Autre photo extérieur





















ISEKI














HONDA



STIHL
















43



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Lot important de pièce usagée hs fournit avec la remorque. Listing dans autres documents.