SAFARI TEMSA 493964 30/06/2011

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
SAFARI	**TEMSA**	**493964**	**30/06/2011**



Le

20/04/2026

À

MAINVILLIES - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/cabce322-2d5d-47a1-8f85-d74b4dbfccb2

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Bus
Identification vendeur	Transdev

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Safari
Modèle	Temsa
Date de mise en circulation ou année	30/06/2011
Numéro de série	NLTRPUB7L01010091
Numéro d'immatriculation	BQ-068-VE
Energie	Gasoil
Boite manuelle/automatique	BOÎTE AUTOMATIQUE
Transmission	Arrière
Etat trains roulants	Bon
Nombre de places (car & bus)	58
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Bus
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	295/80/22.5
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Bon
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Bon
Nombre de vitesses	Auto


DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation




Contrôle technique





Attestation Tachy




Barré rouge







Certificat d'aménagement



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur






Photos pneus ou chenilles


















Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	493964

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite




Photo sièges avant




Photo sièges arrière








Photo du coffre



Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)



Autre photo intérieur




PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6



Photo dégât 7



Photo dégât 8



Photo dégât 9



Photo dégât 10

