EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé **K008770153**

ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

DEKRA

NATURE DU CONTRÔLE	(5) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	19/09/2024	24050898

(7) RESULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

18/09/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S038K154

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : 686 RUE DES BALMES

38150 SALAISE SUR SANNE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 038K7020

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EZ-535-YC (F)	26/08/2018	09/06/2008

Marque	Genre	Carrosserie
SAMRO	SREM	CIT VID

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
VK1ST39MHRE808404	O4

Type/CNIT	Énergie
ABSENT	

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

(6) DEFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITE

DÉFAILLANCES MINEURES :

0.6.6.a.1.	JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme
1.2.1.b 1	PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (Essieu 3 Droite Gauche)
6 1.1 c.1.	ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Droite Gauche)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge
CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule remorque de transport de marchandises
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : AV-503-ZP

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Frein de service :
Efficacité globale (≥ 43%) : global: 48%
Efficacité par essieu : E1: 48% E2: 47% E3: 50%
Déséquilibre (< 20%) : E1: 10% E2: 13% E3: 20%
Frein de secours :
Efficacité par essieu : indépendance des circuits

DEKRA

S038K154
A 18/09/2025
EZ-535-YC