# INVENTAIRE N°2619 2026


| Marque | Modèle | Kilométrage | Date de mise en circulation ou année |
|---|---|---|---|
| SCANIA | P360LB | 361900 | 31/03/2010 |

Commentaires globaux

**BOÎTE DE VITESSE HS, CAMION DANS UN ÉTAT CORRECT, D'USAGE POUR SON ÂGE ET LE KILOMÉTRAGE.**







Le

**02/04/2026**

À

**BREST - FRANCE**

https://rapport-trustoo.web.app/1104dbba-003d-4951-a5a9-ce50e9ffa747

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

# CATÉGORISATION

## Catégorisation

| | |
|---|---|
| Catégorie de produit | Véhicule |
| Sous catégorie de produit | Camion grue |
| Identification vendeur | P360 |

# DESCRIPTIFS ESSENTIELS

## Descriptifs essentiels

| | |
|---|---|
| Marque | Scania |
| Modèle | P360lb |
| Date de mise en circulation ou année | 31/03/2010 |
| Numéro de série | Vlup6x20009145129 |
| Numéro d'immatriculation | Ap453ng |
| Energie | Go |
| Boite manuelle/automatique | BOÎTE AUTOMATIQUE |
| Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur) | Voir fiche inventaire |
| Véhicule roulant | VÉHICULE NON ROULANT |
| Moteur tournant | MOTEUR TOURNANT |

# DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


## Descriptifs additionnels

| | |
|---|---|
| Type de véhicule | Cam |
| Nombre de portes | 2 |
| Taille des pneumatiques | 315/80r22.5 |
| Etat des pneus | 50% avant arrière |
| Transmission | Automatique |


# DOCUMENTS

## Documents


Certificat d'immatriculation




Contrôle technique



Autre document



# PHOTOS EXTÉRIEUR

## Photos extérieur

Photo 3/4 AVG




Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD




Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur








Photo des hydrauliques (quand présent)



















PALFINGER

Photos pneus ou chenilles














# PHOTOS INTÉRIEUR

## Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché




| | |
|---|---|
| Kilométrage | 361900 |

Photo tableau de bord




Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant






# PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

## Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)







Plaque de tare




Plaque constructeur de l'équipement







PNEUMATIC PUMP
Type n°
c. c.
GROENEVELD
Groeneveld Transport Efficiency B.V.
Made by Groeneveld Italia s.r.l. (LC)


Ref :
E2
CEE 70/221 2000/8
BAEB/*

# DOMMAGES

## Dommages

Photo dégât 1




Photo dégât 2



Photo dégât 3




Photo dégât 4





# CONCLUSION

## Conclusion

| | |
|---|---|
| Commentaires globaux | Boîte de vitesse hs, camion dans un état correct, d'usage pour son âge et le kilométrage. |