SCHMITZ S3ZD22ECS INCONNU 16/08/2007

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
SCHMITZ	**S3ZD22ECS**	**INCONNU**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
16/08/2007	**BÂCHE SALE DANS UN ÉTAT VIEILLISSANT, RIEN À SIGNALER AU NIVEAU DES TRAINS ROULANTS, PNEUS SÛREMENT À REVOIR SUR LE TRAIN ANTÉRIEUR**



Le

09/11/2026

À

ADRESSE AFTRAL 181 RUE D'ARGENTAN 61000 ALENCON - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/1d995e5a-4519-4aaf-89bd-9943751212cc

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Semi remorque
Identification vendeur	Aftral Alençon

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Schmitz
Modèle	S3ZD22ECS
Date de mise en circulation ou année	16/08/2007
Numéro de série	WSM00000003062437
Numéro d'immatriculation (A)	CT-194-RS
Puissance	0
Type d'énergie (P.3)	0
Boite manuelle/automatique	BOÎTE AUTOMATIQUE
Transmission	
Etat trains roulants	
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Remorque
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION DONNÉE PAR LE VENDEUR

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Remorque
Type de véhicule	Remorque
Nombre de portes	2
Nombre de places (car & bus)	0
Type de suspension	SUSPENSION PNEUMATIQUE
Taille des pneumatiques	385/55R22.5
Etat des pneus	Globalement ok

Photos pneus ou chenilles













Etat carrosserie

Etat soubassements

État de l'intérieur

Transmission


Nombre de vitesses

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté — **PRÉSENTÉ(E)**


Photo du certificat d'immatriculation



Présentation du dernier contrôle technique — **PRÉSENTÉ(E)**

Date du dernier contrôle technique — 10/07/2026

Photo du contrôle technique



Attestation limiteur

Attestation Tachy

PV des mines

Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche





Photo du compartiment moteur

Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	Inconnu
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite




Photo sièges avant



Photo sièges arrière

Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)


Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur


PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES


Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare





Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4

Photo dégât 5

Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot	
Commentaires généraux	Bâche sale dans un état vieillissant, rien à signaler au niveau des trains roulants, pneus sûrement à revoir sur le train antérieur
Photos annexes	