ETESIA MKEHH 0 1024 04/09/2006

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
ETESIA	**MKEHH**	**0**	**1024**

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
04/09/2006	**ÉTAT MOYEN, AVANCEMENT HS**







Le

22/10/2026

À

1 PARC DE L'ÉTOILE 67076 STRASBOURG CEDEX - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/20debd2a-fd3a-424d-a27b-05add1ce9355

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	**VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE**
Catégorie de produit	Voirie - Assainissement
Sous catégorie de produit	Tondeuse
Identification vendeur	Ville de Strasbourg

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Etesia
Modèle	MKEHH
Date de mise en circulation ou année	04/09/2006
Numéro de série	MVEHH112327
Numéro d'immatriculation (A)	GK 434 BF
Puissance	0
Type d'énergie (P.3)	Essence
Boite manuelle/automatique	BOÎTE AUTOMATIQUE
Transmission	
Etat trains roulants	
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT

INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	VÉHICULE NON REMORQUABLE
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION DONNÉE PAR LE VENDEUR

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Vert
Type de véhicule	Tondeuse
Nombre de portes	0
Nombre de places (car & bus)	1
Type de suspension	SUSPENSION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	20x8x10 AR 15X6X6 AV
Etat des pneus	Bon

Photos pneus ou chenilles









Etat carrosserie	Bon
Etat soubassements	Bin
État de l'intérieur	
Transmission	
Nombre de vitesses	

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Présentation du dernier contrôle technique	NON PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	
Photo du certificat de conformité	
Autre document	

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage 0

Photo compteur d'heures



Nombre d'heures 1024

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière

Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1
Photo dégât 2
Photo dégât 3
Photo dégât 4
Photo dégât 5
Photo dégât 6
Photo dégât 7
Photo dégât 8
Photo dégât 9
Photo dégât 10
Photo dégât 11
Photo dégât 12
Photo dégât 13
Photo dégât 14
Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot	
Commentaires généraux	État moyen, avancement HS
Photos annexes	