# INVENTAIRE N°2568 2026

| Marque | Modèle | Date de mise en circulation ou année | Commentaires globaux |
|---|---|---|---|
| **JOHN** | **DEERE** | **27/02/2008** | **VÉHICULE PARTIELLEMENT DÉMONTRÉ. ARRIÈRE EN PIÈCE SUR UNE PALETTE IMPOSSIBLE D'AVOIR LE CONTACT.** |










Le

**24/03/2026**

À

**LAMBALLR - FRANCE**

https://rapport-trustoo.web.app/bd5df241-e379-4e47-98fe-d8af4d871f4f

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

# CATÉGORISATION

## Catégorisation

| | |
|---|---|
| Catégorie de produit | Voirie - Assainissement |
| Sous catégorie de produit | Tracteur John deere m1fd44 |
| Identification vendeur | Ena040 |

# DESCRIPTIFS ESSENTIELS

## Descriptifs essentiels

| | |
|---|---|
| Marque | John |
| Modèle | Deere |
| Date de mise en circulation ou année | 27/02/2008 |
| Numéro de série | L06330j562662 |
| Numéro d'immatriculation | By325gk |
| Energie | Go |
| Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur) | Pont arrière hs démontée |
| Véhicule roulant | VÉHICULE NON ROULANT |
| Moteur tournant | MOTEUR NON TOURNANT |

# DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

## Descriptifs additionnels

| | |
|---|---|
| Type de véhicule | Tra |
| Nombre de portes | 2 |
| Taille des pneumatiques | Ar 429/85 r34 av 340/85r24 |
| Etat des pneus | Avant coupure arrière 70% |
| Etat soubassements | Non verifiable |

# DOCUMENTS

## Documents

Certificat d'immatriculation



# PHOTOS EXTÉRIEUR

## Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG




Photo compartiment moteur





Photo des hydrauliques (quand présent)







Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur



# PHOTOS INTÉRIEUR

## Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché




Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



# PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

## Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



# DOMMAGES

## Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4




Photo dégât 5



Photo dégât 6




# CONCLUSION

## Conclusion

| | |
|---|---|
| Commentaires globaux | Véhicule partiellement démontré. Arrière en pièce sur une palette impossible d'avoir le contact. |