N° D'IMPRIMÉ T26441360

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

SECURITEST CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	04/02/2025	25329065

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

03/02/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S013T064

(9) RAISON SOCIALE : SAS CONTROLE TECHN.AUTOMOBILE ARLESIEN

(3) COORDONNÉES : 28, RUE COPERNIC
ZI NORD
13200 ARLES
Tél : 04 90 93 15 58 - Fax : 04 90 49 71 62

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 084T1054

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CJ-419-YE (F)	28/11/2016	21/08/2012

Marque	Désignation commerciale
MERCEDES BENZ	SPRINTER MOBILITY 23

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WDB9067331S612690	M1	VASP

Type/CNIT	Énergie
906 AC 35	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

233502

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :
4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) D
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVD
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés AVD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 05/11/2018 : 180997 km / 23/10/2019 : 196032 km / 16/10/2020 : 200703 km / 11/10/2021 : 207996 km / 06/10/2022 : 214985 km / 05/01/2023 : 215128 km / 08/02/2024 : 225281 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-0.4 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	3 %		4 %	
Forces verticales :	1365 daN			1326 daN
Frein de service				
Forces de freinage :	579 daN	550 daN	505 daN	495 daN
Déséquilibre (<20%) :	6 %		2 %	
Forces de freinage (efficacité) :	579 daN	550 daN	505 daN	495 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 79 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 27 %				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées(0.6 m-1) C1:0.58 m-1 C2:0.55 m-1 C3:0.57 m-1 Moyenne:0.57 m-1				
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.5 %		-1.4 %		