PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ : ZD11176353

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	30/01/2024	24003653

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

29/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S083Z298

(9) RAISON SOCIALE : SAS CGC

(3) COORDONNÉES : 3 rue condorcet

83310 COGOLIN

Tel:04 94 44 46 53

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 083Z1377

NOM ET PRÉNOM : non renseignés

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DB-229-HJ (F)	12/12/2013	12/12/2013

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	CLIO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1BR2V0H50027352	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10RENVP316T795	GO

Document(s) présenté(s) : Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

166506

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (AVG,AVD)
3.6.1.a.1. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE : Système inopérant ou manifestement défectueux
4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (D)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)
5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVG,AVD)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARG,ARD)
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVD,ARD)
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0380

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 12/12/2019 : 97448 km / 16/04/2021 : 111674 km / 30/05/2023 : 163886 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km) :	-0.2 m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%) :	1%		1%	
Forces verticales :	734 daN		416 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	253 daN	247 daN	183 daN	167 daN
Forces de freinage (efficacité):	253 daN	247 daN	183 daN	167 daN
Déséquilibre (<20%) :	3%		9%	
Taux d'efficacité global (≥58%) :	73			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%) : 23%			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.51 m-1)	C2 : <0.10	C3 : <0.10	C4 : <0.10	Moyenne : <0.10
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-2.3%	-2.0%		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)	+2.0%	+0.5%		

Certificat d'immatriculation

N° immatriculation — Date de 1ère immatriculation

A. DB-229-HJ **B** 12/12/2013

130577

C.1 CARPOSTAL FRANCE

C.4a EST LE PROPRIETAIRE DU VÉHICULE

C.4.1

C.3

8 ALLEE DU PIEMONT
69800 ST PRIEST

D.1 RENAULT

D.2 BR2VOH

D.2.1 M1ORENVP316T795

D.3 CLIO **E.** VF1BR2VOH50027352

F.1	1665	**F.2**	1665	**F.3**	2550		
G	1174	**G.1**	1099				
J	M1	**J.1**	VP	**J.2**	AB	**J.3**	CI
K	e2*2001/116*0327*57						
P.1	1461	**P.2**	55	**P.3**	GO	**P.6**	4
Q		**S.1**	5	**S.2**		**U.1**	79
U.2	3000	**V.7**	99	**V.9**	715/2007*630/2012EURO5		

X.1 VISITE AVANT LE 12/12/2017

Y.1	172	**Y.2**	0
Y.3	0	**Y.4**	4
Y.5	2.5	**Y.6**	178.5

Pour le ministre et par délégation,
Le sous-directeur de l'action interministérielle

Ludovic GUILLAUME

H

I 12/12/2013

Z.1

Z.2 .

Z.3

Z.4

Certificat d'immatriculation COUPON DÉTACHABLE

DB-229-HJ 12/12/2013

2013FL37384

VF1BR2VOH50027352

RENAULT

CARPOSTAL FRANCE

DB-229-HJ

CRFRADB229HJ7VF1BR2VOH500273521131212 6VP<<<<
CI<<RENAULT<<<<<<<CLIO<<<<<<<<<2013FL3738458

v2014.A