INVENTAIRE N°1869 2025

Marque	Modèle	Date de mise en circulation ou année	Commentaires globaux
WOLKSWAGEN	**CARFTER BENNE**	**24/07/2013**	**CARROSSERIE EN MAUVAIS ÉTAT PAS DE BATTERIE PLUS LA CLÉ NE TOURNE PAS DONC PAS DE CONTACT. ET LE VÉHICULE BLOQUE 4 AU VÉHICULE CE QUI REND IMPOSSIBLE L'INSPECTION**







Le

18/11/2025

À

MARTIGUES - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/9d6077f4-85c2-49d4-9fae-046d062de652

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Utilitaire
Identification vendeur	Terideal

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Wolkswagen
Modèle	Carfter benne
Date de mise en circulation ou année	24/07/2013
Numéro d'immatriculation	Cx-238-EQ
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Benne
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	205/75/r16
Etat des pneus	Moyen
Etat carrosserie	Abîmé
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant





Photo sièges arrière



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Carrosserie en mauvais état pas de batterie plus la clé ne tourne pas donc pas de contact. Et le véhicule bloque 4 au véhicule ce qui rend impossible l'inspection

Photos annexes

