CITROËN C3 201843 07/10/2017

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
CITROËN	C3	201843	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
07/10/2017	OUVERTURE CAPOT, IMPOSSIBLE CARROSSERIE MÉDIOCRE MULTIPLES VOYANT MOTEUR, FILTRE À PARTICULES CACHE BAGAGES MANQUANT ENJOLIVEUR, ARRIÈRE GAUCHE, MANQUANT





Le

30/09/2026

À

MOUTTEC LILLE : 218 RUE DE LA LOUVIERE 59273 FRETIN - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/d9f88b4e-f3f1-44ee-8249-ca332e13f63d

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	**VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE**
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	SOCIÉTÉ
Identification vendeur	AGORASTORE

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	CITROËN
Modèle	C3
Date de mise en circulation ou année	07/10/2017
Numéro de série	VF7SWBHW6HT575650
Numéro d'immatriculation (A)	ER-986-CD
Puissance	55KW
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	AVANT
Etat trains roulants	CORRECT
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Vitres électriques avant Rétroviseur électrique Commande au volant Climatisation manuelle Capteur pluie et luminosité Prise USB
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Nettoyage intérieur complet
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	BLANC
Type de véhicule	Société
Nombre de portes	5
Nombre de places (car & bus)	2
Type de suspension	SUSPENSTION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	195/65 R15
Etat des pneus	BON

Photos pneus ou chenilles








15









Etat carrosserie	MÉDIOCRE
Etat soubassements	
État de l'intérieur	À nettoyer
Transmission	AVANT
Nombre de vitesses	5


DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	PRÉSENTÉ(E)

Photo du certificat d'immatriculation





Présentation du dernier contrôle technique	NON PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	


Certificat d'aménagement


Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document







PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	201843
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale





Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite





Photo sièges avant





Photo sièges arrière



Photo du coffre





Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2



Photo dégât 3








ER-986-CD
59



Photo dégât 4





Photo dégât 5





Photo dégât 6





Photo dégât 7





Photo dégât 8





Photo dégât 9





Photo dégât 10





Photo dégât 11





Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot

Commentaires généraux: Ouverture capot, impossible Carrosserie médiocre Multiples voyant moteur, filtre à particules Cache bagages manquant Enjoliveur, arrière gauche, manquant

Photos annexes

