PEUGEOT PARTNER 192619 29/01/2021

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
PEUGEOT	**PARTNER**	**192619**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
29/01/2021	**VÉHICULE PROPRE MAIS LÉGÈRE BOSSE ARRIÈRE GAUCHE PEINTURE SUR PARE-CHOC ARRIÈRE ADBLUE À VÉRIFIER ET PARE-BRISE FISSURÉ**






Le

30/09/2026

À

STC PARC LOGISTIQUE 175 RUE CLOTILDE 27520 LE GRAND BOURGTHEROULDE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/580a06b5-0c9b-42ca-8583-51b55fe0a1b8

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Fourgonnette
Identification vendeur	AgoraStore

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Peugeot
Modèle	Partner
Date de mise en circulation ou année	29/01/2021
Numéro de série	VR3EFYHYCMJ566526
Numéro d'immatriculation (A)	FW 004 WT
Puissance	5cv
Type d'énergie (P.3)	DieselDiesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Traction avant
Etat trains roulants	Bon état
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Placard de rangement
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Boss et rayure aile arrière gauche Peinture sur pare-choc arrière antipollution à vérifier ! Pare-brise fissuré
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Blanc
Type de véhicule	Fourgonnette
Nombre de portes	X4
Nombre de places (car & bus)	X3
Type de suspension	SUSPENSTION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	205/60/16
Etat des pneus	Bon état

Photos pneus ou chenilles









Etat carrosserie	Pelle arrière gauche abîmée
Etat soubassements	Bon état
État de l'intérieur	Bon état
Transmission	Bon état
Nombre de vitesses	X5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Présentation du dernier contrôle technique	PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	10/12/2025

Photo du contrôle technique



Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	
Photo du certificat de conformité	
Autre document	

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur







Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord





Kilométrage	192619
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord





Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière

Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)



Autre photo intérieur



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)





Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2





Photo dégât 3



Photo dégât 4







Photo dégât 5

Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot

Commentaires généraux: Véhicule propre mais légère bosse arrière gauche peinture sur pare-choc arrière AdBlue à vérifier et pare-brise fissuré

Photos annexes

