AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGE

N° d'imprimé : F070990678

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE
22/09/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL
26056336

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
21/11/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGREMENT : **S041F067**
(9) RAISON SOCIALE :
CENTRE DE CONTROLE COUTY
(3) COORDONNÉES :
903 RUE MONTPROFOND

41260 LA CHAUSSEE ST VICTOR
02.54.56.87.00

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGREMENT : 041F1037
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AJ-257-AL (F)	29-12-2009	28-09-2005

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	C2

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7JM8HXB97290480	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
MCT5001R3985	GO

Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
118645

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
-

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)
6.2.6.a.2. AUTRES SIÈGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces principales) (ARG,ARD)
7.1.2.b.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée : coupure ou signes de distension (AVG)
Défaillances mineures
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D)
6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (D)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARG,ARD,AV)
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P1351

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 23/10/2019:91235 Kms / 19/10/2021:94107 Kms / 18/10/2023:98589 Kms / 21/08/2025:106655 Kms /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		-4.9m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		2%			6%	
Forces verticales		694daN			436daN	
Frein de service						
Forces de freinage	253daN		229daN	172daN		172daN
Déséquilibre (<20%)		10%			0%	
Force de freinage (efficacité)	253daN		229daN	172daN		172daN
Taux d'efficacité (=>50%)				73%		
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)				22%		

Opacité des fumées (3.00m-1) C1:0.56 C2:0.46
Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-1.9% D:-2.8%
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:-1.1% D:-3.8%

CT RG VL 070 450 001 - 03/26 ☆