EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S 635271493

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	25/06/2025	25111581

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

24/06/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S072S005

(9) RAISON SOCIALE : CONTROLE TECHNIQUE AUTO DU MANS

(3) COORDONNÉES :
[illegible] : 0243823683
2 RUE de Carnac
72190 COULAINES

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 033D1341
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CM-706-JT (F)	30/10/2012	30/10/2012

Marque	Désignation commerciale
PETIT-PICOT	JUMPER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7YDTMFC12247320	M1	VASP

Type/CNIT	Énergie
M10PCTVS0014146	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

143239

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) mineure(s)

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, AVG,AVD.
2.1.1.e.1. ETAT DU BOITIER OU DE LA CREMAILLERE DE DIRECTION : Manque d'étanchéité
4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVD.
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, ARG,ARD.
6.1.1.f.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion du berceau, AR.
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, D.
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées, D.

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

17/09/2018 : 124468km / 13/09/2019 : 132959km / 04/10/2019 : 133266km / 24/08/2020 : 136554km / 01/09/2021 : 138063km / 30/08/2022 : 139338km / 31/08/2023 : 140831km / 16/07/2024 : 142256km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	-1.1m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	1%		0%	
Forces verticales :	1603daN		1415daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	537daN	549daN	422daN	455daN
Déséquilibre (<20%):	3%		8%	
Forces de freinage (efficacité) :	537daN	549daN	422daN	455daN
Taux d'efficacité (≥ 58%):	65%			

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 18%

Emissions à l'échappement :
Opacité des fumées (0.51m-1): C1: 0.11m-1 C2: <0.10m-1

Feux de croisement (-3% à -1%)	-1.2%	-1.9%
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-2.4%	-4.0%