FIAT 500 L 61450 11/10/2016

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
FIAT	**500 L**	**61450**	**11/10/2016**

Commentaires globaux

VÉHICULE CORRECT , À NETTOYER À L'EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR , QU'EST-CE QUE LÉGÈRE RAYURES SUR L'AVANT DROIT DU VÉHICULE ET L'ARRIÈRE GAUCHE









Le

24/03/2026

À

LE GRAND BOURGTHEROULDE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/da6705f8-889a-4aca-8bc8-361173701e3c

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	VL
Identification vendeur	AGORASTORE

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Fiat
Modèle	500 L
Date de mise en circulation ou année	11/10/2016
Numéro de série	ZFA19900005344341
Numéro d'immatriculation	EF 404 XZ
Energie	Essence + gaz
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Bon état
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Prise auxiliaire
Nombre de places (car & bus)	5
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Décalcomanie sur le contour du véhicule ,
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	VL
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	205/55/16
Etat des pneus	Bon état
Etat carrosserie	Bon état , avec de légères rayures
Etat soubassements	Bon état
Etat intérieur	Bon état à nettoyer
Transmission	Bon état
Nombre de vitesses	X 6

DOCUMENTS

Documents

Contrôle technique



Autre document



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles









PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché





Kilométrage	61450

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite




Photo sièges avant





Photo sièges arrière






Photo du coffre





Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2





Photo dégât 3





CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Véhicule correct , à nettoyer à l'extérieur et intérieur , qu'est-ce que légère rayures sur l'avant droit du véhicule et l'arrière gauche

Photos annexes

