FIAT DUCATO 159000 31/01/2011

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
FIAT	**DUCATO**	**159000**	**31/01/2011**

Commentaires globaux

ÉTAT GÉNÉRAL
CARROSSERIE CORRECT,
USURE INTÉRIEUR,
CONTRÔLE MOTEUR
IMPOSSIBLE BATTERIE HS



Le

08/04/2026

À

COLMAR - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/6e2f8c25-23fb-4eb8-a634-5bbe67b3c8e9

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Véhicule d'assistance aux victimes
Identification vendeur	SDIS 68

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Fiat
Modèle	Ducato
Date de mise en circulation ou année	31/01/2011
Numéro de série	ZFA25000001829030
Numéro d'immatriculation	BH-122-BK
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Climatisation, radio CD
Nombre de places (car & bus)	3
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Contrôle impossible batterie hs, État carrosserie correct, intérieur propre mais usure sièges
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Véhicule d'assistance aux victimes
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	215/70/15
Etat des pneus	Usé
Etat carrosserie	Bon
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Bon
Transmission	Avant
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD





Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	159000

Photo tableau de bord



Photo console centrale





Photo sièges avant





Photo sièges arrière



Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)





Autre photo intérieur



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque constructeur de l'équipement





Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)







DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6



Photo dégât 7



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	État général carrosserie correct, usure intérieur, Contrôle moteur impossible batterie hs