# IRISBUS CROSSWAY 01/08/2011

| Marque | Modèle | Kilométrage | Nombre d'heures |
|---|---|---|---|
| **IRISBUS** | **CROSSWAY** | | |

| Date de mise en circulation ou année | Commentaires généraux |
|---|---|
| **01/08/2011** | **PAS DE BATTERIE** |








Le

**04/09/2026**

À

**23, RUE ETTORE BUGATTI 37000 TOURS - FRANCE**

https://rapport-trustoo.web.app/de65f8d1-09c9-4632-b3d2-6fa9de551a2e

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

# CATÉGORISATION

## Catégorisation

| | |
|---|---|
| Catégorie de produit | Véhicule |
| Sous catégorie de produit | Bus |
| Identification vendeur | 11838 |

# DESCRIPTIFS ESSENTIELS

## Descriptifs essentiels

| | |
|---|---|
| Marque | IRISBUS |
| Modèle | Crossway |
| Date de mise en circulation ou année | 01/08/2011 |
| Numéro de série | VNESFR1600M011776 |
| Numéro d'immatriculation (A) | BS-543-FE |
| Type d'énergie (P.3) | Go |
| Boite manuelle/automatique | BOÎTE MANUELLE |
| Transmission | Roues arrière |
| Etat trains roulants | Bon état |
| Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul) | Climatisation radio cd |
| Nombre de places (car & bus) | 57 |
| Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur) | Bon etat général |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE | |
| INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE | |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE | |

| | |
|---|---|
| Véhicule roulant | MOTEUR TOURNANT MAIS VÉHICULE NON ROULANT |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE | |
| Véhicule remorquable | |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION | |
| Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule | INFORMATION DONNÉE PAR LE VENDEUR |

# DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

## Descriptifs additionnels

| | |
|---|---|
| Type de véhicule | Bus |
| Nombre de portes | 2 |
| Taille des pneumatiques | 295 80 R22.5 |
| Etat des pneus | Bon état |
| Etat carrosserie | Bon état |
| Etat soubassements | Bon état |
| État de l'intérieur | Bonjour état |
| Transmission | Manuel |
| Nombre de vitesses | 6 |

# DOCUMENTS


## Documents

Certificat d'immatriculation présenté — PRÉSENTÉ(E)

Photo du certificat d'immatriculation



Photo du contrôle technique




Attestation limiteur



- Attestation Tachy
- PV des mines
- Barré rouge
- Certificat d'aménagement
- Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)
- Photo du certificat de conformité
- Autre document

# PHOTOS EXTÉRIEUR

## Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite




Vue de 3/4 arrière gauche




Photo du compartiment moteur




Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles





Autre photo extérieur

# PHOTOS INTÉRIEUR

## Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage

Photo compteur d'heures

Nombre d'heures

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite




Photo sièges avant






Photo sièges arrière



Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)




Autre photo intérieur

# PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

## Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)

Plaque de tare




Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

# DOMMAGES

## Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2





Photo dégât 3





Photo dégât 4





Photo dégât 5

Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

# CONCLUSION

## Conclusion

| | |
|---|---|
| Commentaires généraux | Pas de batterie |
| Photos annexes | |