# IRISBUS RECREO 471282 17/09/2008

| Marque | Modèle | Kilométrage | Nombre d'heures |
|---|---|---|---|
| **IRISBUS** | **RECREO** | **471282** | |

| Date de mise en circulation ou année | Commentaires généraux |
|---|---|
| **17/09/2008** | **VÉHICULE RAYÉ AU NIVEAU CARROSSERIE MAIS INTÉRIEUR CORRECT VOYANT MOTEUR ALLUMÉ** |







Le

**05/11/2026**

À

**SOISSONS, 16 BV DE METZ - FRANCE**

https://rapport-trustoo.web.app/66371168-ab1e-4f03-adf6-4e7e4604385c

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

# CATÉGORISATION

## Catégorisation

| | |
|---|---|
| Type de produit | VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE |
| Catégorie de produit | Véhicule |
| Sous catégorie de produit | Bus |
| Identification vendeur | Rthdf |

# DESCRIPTIFS ESSENTIELS

## Descriptifs essentiels

| | |
|---|---|
| Marque | Irisbus |
| Modèle | Recreo |
| Date de mise en circulation ou année | 17/09/2008 |
| Numéro de série | Vnesfr1500m004921 |
| Numéro d'immatriculation (A) | Ef266ta |
| Puissance | 16 CV fiscaux |
| Type d'énergie (P.3) | Go |
| Boite manuelle/automatique | BOÎTE MANUELLE |
| Transmission | Propulsion |
| Etat trains roulants | Usé |
| Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul) | |
| Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur) | Rayé sur toute la carrosserie Voyant moteur allumé |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE | |
| INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE | |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE | |

| | |
|---|---|
| Véhicule roulant | VÉHICULE ROULANT |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE | |
| Véhicule remorquable | |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION | |
| Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule | INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE |

# DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

## Descriptifs additionnels

| | |
|---|---|
| COLOR | Blanc |
| Type de véhicule | Bus |
| Nombre de portes | 2 |
| Nombre de places (car & bus) | 60 |
| Type de suspension | SUSPENSION PNEUMATIQUE |
| Taille des pneumatiques | 295 80 22.5 |
| Etat des pneus | Usé |

Photos pneus ou chenilles














| | |
|---|---|
| Etat carrosserie | Rayé |
| Etat soubassements | Correcte |
| État de l'intérieur | Correcte |

| Transmission | Propulsion |
| --- | --- |
| Nombre de vitesses | 6 |

# DOCUMENTS

## Documents

| | |
|---|---|
| Certificat d'immatriculation présenté | PRÉSENTÉ(E) |

Photo du certificat d'immatriculation




| | |
|---|---|
| Présentation du dernier contrôle technique | PRÉSENTÉ(E) |
| Date du dernier contrôle technique | 24/09/2026 |

Photo du contrôle technique




Attestation limiteur




Attestation Tachy

PV des mines




Barré rouge

Certificat d'aménagement



Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)




Photo du certificat de conformité

Autre document

# PHOTOS EXTÉRIEUR

## Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite




Vue de 3/4 arrière gauche




Photo du compartiment moteur




Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur

# PHOTOS INTÉRIEUR

## Photos intérieur

Photo du tableau de bord




| | |
|---|---|
| Kilométrage | 471282 |
| Photo compteur d'heures | |
| Nombre d'heures | |

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe




Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière



Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur


# PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

## Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)




Plaque de tare




Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

# DOMMAGES

## Dommages

Photo dégât 1




Photo dégât 2









Photo dégât 3







Photo dégât 4




Photo dégât 5



Photo dégât 6







Photo dégât 7



Photo dégât 8






Photo dégât 9

Photo dégât 10

Photo dégât 11

| | |
|---|---|
| Photo dégât 12 | |
| Photo dégât 13 | |
| Photo dégât 14 | |
| Photo dégât 15 | |

# CONCLUSION

## Conclusion

| | |
|---|---|
| Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot | |
| Commentaires généraux | Véhicule rayé au niveau carrosserie mais intérieur correct Voyant moteur allumé |
| Photos annexes | |