IRISBUS RECREO 465265 17/09/2008

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
IRISBUS	**RECREO**	**465265**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
17/09/2008	**CARROSSERIE RAYÉE, INTÉRIEUR CORRECT MIS À DISPOSITION JUSQU'EN OCTOBRE 2026**









Le

05/11/2026

À

SOISSONS, 16 BV DE METZ - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/4da7c847-cb20-4be9-8e8b-24231b8d5f17

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Bus
Identification vendeur	Rthdf

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Irisbus
Modèle	Recreo
Date de mise en circulation ou année	17/09/2008
Numéro de série	Vnesfr1500m004922
Numéro d'immatriculation (A)	Ef233ta
Puissance	16 CV fiscaux
Type d'énergie (P.3)	Go
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Propulsion
Etat trains roulants	Usé
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Carrosserie rayée
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Blanc
Type de véhicule	Bus
Nombre de portes	2
Nombre de places (car & bus)	60
Type de suspension	SUSPENSION PNEUMATIQUE
Taille des pneumatiques	295 80 22,5
Etat des pneus	Usé

Photos pneus ou chenilles













Etat carrosserie	Abîmé
Etat soubassements	Correct
État de l'intérieur	Correcte

Transmission	Propulsion
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté — PRÉSENTÉ(E)

Photo du certificat d'immatriculation



Présentation du dernier contrôle technique — PRÉSENTÉ(E)

Date du dernier contrôle technique — 16/04/2026

Photo du contrôle technique



Attestation limiteur




Attestation Tachy

PV des mines

Barré rouge



Certificat d'aménagement



ATTESTATION D'AMÉNAGEMENT
D'UN VEHICULE EMPLOYE AU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES

CONFIGURATIONS ASSISES

	TRANSPORT D'ADULTES				TRANSPORT D'ENFANTS			
	A	B	C	D	E	F	G	H
Conducteur	1		1	1	1	1	1	1
Convoyeur								
Accompagnateur	1							
Passagers	27				5			
Nombre maximal de personnes admises à la fois	29				6			
Nombre maximal de personnes pouvant être transportées	30				6			

CONFIGURATIONS COUCHEES

	TRANSPORT D'ADULTES				TRANSPORT D'ENFANTS			
	I	J	K	L	M	N	O	P
Conducteur	1	1	1	1	1	1	1	1
Convoyeur								
Couchettes								
Aides								
Accompagnateur								
Autres personnes admises à bord								
Nombre maximal de personnes admises à bord								

CONDITIONS PARTICULIERES

Fait à ANNONAY, le
Le constructeur

IVECO FRANCE

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)



FICHE CERTIFICAT D'INSTALLATION ACTIVITE 'SAD'

CERTIFICAT D'INSTALLATION N°: 02-MEV-25-00023

Installation effectuée par : Aisne Diesel Services
rue Antoine de Saint Exupéry
02200 VILLENEUVE SAINT GERMAIN

Je, soussigné(e), Ludovic VAILLANT
; installateur indépendant qualifié
Attestation de qualification n°: TCP/24.X/021108 Validité : 30/07/2026
Certifie que l'installation de l'éthylotest antidémarrage décrit ci-après a été effectuée par moi-même conformément aux instructions de montage fournies par le fabricant du système

Description du véhicule :
Marque : IRISBUS
Modèle : SFR150
Immatriculation : EF-233-TA
N° Série (VIN) : VNESFR1500M304922

Description du Dispositif pour le Véhicule : Marque : DRAGER
Modèle : IL 7000 TCP IL7900
Centrale N° Serie : ARLC-0190
Combiné N° Série : ARPE-0181
N° PV UTAC : 22/02316

Matériel utilisé : N° Lot gaz étalon : AIR PRODUCTS BOUTEILLE GAZ LOT
Concentration (ppm) : 260

Valeur nominale limite de concentration de détection d'alcool dans l'air expiré : 0,10 mg/l
Dans le cas d'un autre polluant, cette valeur est de 0,10 mg/l d'air expiré

Date prochaine VP : 05/02/2026

Fait à : VILLENEUVE SAINT
Le : 05/02/2025
Installateur : Ludovic VAILLANT

CACHET
AISNE DIESEL SERVICES

Signature :

Destruction possible 10 ANS | Classement Conseil Dts | Autre : Original => Client | le : 05/02/25 | Page 1 / 1

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche







Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	465265
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe



Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière



Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2





Photo dégât 3





Photo dégât 4







Photo dégât 5





Photo dégât 6





Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot	
Commentaires généraux	Carrosserie rayée, intérieur correct Mis à disposition jusqu'en octobre 2026
Photos annexes	