IVECO IRISBUS 501589 12/11/2007

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
IVECO	**IRISBUS**	**501589**	**12/11/2007**

Commentaires globaux

BON ETAT GENERAL



Le

30/03/2026

À

PENESTIN - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/bcf88230-6eee-4c1b-af5b-0e354f0c64dc

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Autocar
Identification vendeur	Transdev

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Iveco
Modèle	Irisbus
Date de mise en circulation ou année	12/11/2007
Numéro de série	VNESFR1500M001271
Numéro d'immatriculation	Bt948lt
Energie	Go
Boite manuelle/automatique	BOÎTE AUTOMATIQUE
Transmission	Manuelle
Etat trains roulants	Bon
Nombre de places (car & bus)	63 assis
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Car
Nombre de portes	1
Taille des pneumatiques	295/80r22.5
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Moyen
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Bon
Transmission	Manuelle

DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation




Contrôle technique




Attestation limiteur




Certificat d'aménagement



Autre document





PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles



Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	501589

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière




Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)



Autre photo intérieur






PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Bon etat general

Photos annexes

