EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

DEKRA

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 133264120

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 21/08/2025 | 25144555 |

## (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

## (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

20/10/2025

## NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

## IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S085D212

(9) RAISON SOCIALE : CTA SAINT HILAIRE DE RIEZ

(3) COORDONNÉES : 6, Rue de la Mignelle

85270 ST HILAIRE DE RIEZ

Tél : 02.51.55.76.76 Fax:

## (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 034T1226

SIGNATURE :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| 8796 WA 85(F) | 06/07/2001 | 06/07/2001 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| RENAULT | AU19D65 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF1KC0JEF25074713 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| MRE5002KA982 | GO |

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

## (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

147231

## INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

## (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

**DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :**

3.5.1.a.2. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Lave-glace inopérant

4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant : AVG

6.1.2.a.2. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement

6.1.3.a.2. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT : Mauvaise fixation du réservoir, des carters de protection ou des conduites de carburant ne présentant pas un risque particulier d'incendie : D, AVD, ARD

6.1.8.a.2. SUPPORT DE MOTEUR : Fixations détériorées, manifestement gravement endommagées

8.2.22.a.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables

8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0400 P0403

**DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :**

2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif : AV

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse : AVG

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : ARG

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées : ARG

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

22.08.2023: 143 482 km / 17.08.2021: 139 737 km / 12.08.2019: 132 007 km

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km): | +15.4 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%): | 5 % | | 1 % | |
| **Force verticales :** | 702 daN | | 489 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage (déséquilibre) : | 255 daN | 251 daN | 167 daN | 143 daN |
| **Déséquilibre (< 20%) :** | 2 % | | 15 % | |
| **Forces de freinage (efficacité) :** | 255 daN | 251 daN | 167 daN | 143 daN |
| Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 68 % | | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥ 18%) : 22 % | | | | |
| **Émissions à l'échappement** | | | | |
| Opacité des fumées (1.00m⁻¹) : | C1: 4.29 | C2: 2.96 | | |
| **Feux de croisement** (-0,5% à -2,5%): | -1.4 % | -0.9 % | | |