EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

DEKRA

N° d'imprimé : K009423683

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 12/02/2026 | 26030478 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Favorable

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

11/08/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S073K059

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : Zone d'Activité du Pré de la Garde
175 Rue Antoine de Saint Exupéry
73300 SAINT - JEAN DE MAURIENNE

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 073K7014

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| DN-071-KG (F) | 21/07/2020 | 03/12/2007 |

| Marque | Genre | Carrosserie |
|---|---|---|
| MERCEDES | TCP | BUS |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale |
|---|---|
| WDB9061551N350230 | M2 |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| 9065DC41535 | GO |

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

176601

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**DÉFAILLANCES MINEURES :**

| | |
|---|---|
| 1.2.1.b.1. | PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (Essieu 2 Droite Gauche) |
| 4.4.1.a.1. | ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEUR DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Source lumineuse défectueuse (Arrière Gauche Inférieur) |
| 4.8.1.a.1. | ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Dispositif défectueux ou endommagé (Arrière Droite Inférieur) |
| 6.1.1.c.1. | ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Inférieur) |
| 8.2.22.c.1. | OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important<br>Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1955 |
| 9.11.1.b.1. | PORTES, RAMPES ET ASCENSEURS : Mauvais état |

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

ÉTAT DE CHARGE : A vide
CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule de transport en commun de personnes

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

**Opacité des fumées (≤0.50 $m^{-1}$) :**
C1: 0.10 $m^{-1}$ C2: <0.10 $m^{-1}$
**Frein de service :**
Efficacité globale (≥ 50%) : global: 62%
Efficacité par essieu : E1: 60% E2: 63%
Déséquilibre (< 20%) : E1: 13% E2: 26%
**Frein de stationnement :** Efficacité (≥ 18%) : 38%
**Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :** G: -0.9% D: -1.2% h: < 0,8 m
**État de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge :**
Véhicules de transport en commun de personnes