RENAULT CLIO 265437 07/07/2014

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
RENAULT	**CLIO**	**265437**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
07/07/2014	**CARROSSERIE DÉFONCÉ, BEAUCOUP DE BOSSES ET DE RAYURES SUR LA TOTALITÉ DU VÉHICULE INTÉRIEUR ABÎMÉ VÉHICULE EN TRÈS MAUVAIS ÉTAT N'A PAS ROULÉ DEPUIS PLUSIEURS MOIS**





Le

12/11/2026

À

6 RUE ARMAND BRIMBEUF À LAON - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/4cdda1bf-ea1c-4062-991a-e8c3c4fff526

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Vp
Identification vendeur	Département de l'Aisne

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Clio
Date de mise en circulation ou année	07/07/2014
Numéro de série	Vf15r040h51309878
Numéro d'immatriculation (A)	Dh600kp
Puissance	55 kw
Type d'énergie (P.3)	Go
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Traction
Etat trains roulants	
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Clim, reg de vitesse, gps
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Carrosserie défoncé, beaucoup de bosses et de rayures sur la totalité du véhicule Intérieur abîmé Véhicule en très mauvais état n'a pas roulé depuis plusieurs mois
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Gris
Type de véhicule	Vp
Nombre de portes	5
Nombre de places (car & bus)	5
Type de suspension	SUSPENSION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	195.55r16
Etat des pneus	Bon

Photos pneus ou chenilles









Etat carrosserie	Défoncé
Etat soubassements	Correcte
État de l'intérieur	Abîmé
Transmission	Traction
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	PRÉSENTÉ(E)

Photo du certificat d'immatriculation



Présentation du dernier contrôle technique	NON PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	265437

Photo compteur d'heures

Nombre d'heures

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale




Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo sièges arrière



Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)







Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2





Photo dégât 3











Photo dégât 4







Photo dégât 5





Photo dégât 6









Photo dégât 7









Photo dégât 8



Photo dégât 9

Photo dégât 10

Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot

Commentaires généraux	Carrosserie défoncé, beaucoup de bosses et de rayures sur la totalité du véhicule Intérieur abîmé Véhicule en très mauvais état n'a pas roulé depuis plusieurs mois
Photos annexes	