RENAULT KANGOO 92569 23/07/2013

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**KANGOO**	**92569**	**23/07/2013**

Commentaires globaux

VÉHICULE PROPRE DE L'EXTÉRIEUR PROPRE INTÉRIEUR , MOTEUR NE DÉMARRE PAS !?



Le

24/03/2026

À

LE GRAND BOURGTHEROULDE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/b677c09d-bdd8-4c95-b794-e221d152dee8

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	VL
Identification vendeur	AGORASTORE

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Kangoo
Date de mise en circulation ou année	23/07/2013
Numéro de série	VF1W188549532729
Numéro d'immatriculation	CX 753 EH
Energie	Gazole
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Bon état
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Aucune opinion
Nombre de places (car & bus)	2
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Moteur ne démarre pas ! ? , décalcomanie sur le contour du véhicule , enjoliveur avant droit rayé
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Fourgonnette
Nombre de portes	3
Taille des pneumatiques	195/65/15
Etat des pneus	Bon état , nous avant limite 4 mm !
Etat carrosserie	Bon état
Etat soubassements	En état
Etat intérieur	Bon état
Transmission	Bon état
Nombre de vitesses	X 5


DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



Autre document



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur





Photos pneus ou chenilles









PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché





Kilométrage	92569

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite




Photo sièges avant






Photo du coffre



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)





Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux

Véhicule propre de l'extérieur propre intérieur , moteur ne démarre pas !?

Photos annexes

