INVENTAIRE N°1820 2025

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**KANGOO**	**61568**	**11/10/2019**

Commentaires globaux

MAUVAIS ÉTAT NON ROULANT



Le

19/11/2025

À

STRASBOURG - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/24e01f95-2b5a-4ed5-afbd-2ce326cea32e

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Utilitaire
Identification vendeur	Alsace coopérative européenne

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Kangoo
Date de mise en circulation ou année	11/10/2019
Numéro de série	VF1WK000063846915
Numéro d'immatriculation	FK-631-VL
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Etat trains roulants	Mauvais
Nombre de places (car & bus)	5
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Mauvais état
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Utilitaire
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	195 65 R 15
Etat des pneus	Mauvais
Etat carrosserie	Mauvais
Etat soubassements	Mauvais
Etat intérieur	Mauvais
Transmission	Mauvais
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles








MICHELIN

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Kilométrage	61568

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite




Photo sièges avant




Photo sièges arrière




Photo du coffre



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Mauvais état non roulant