RENAULT MASTER 137000 22/01/2015

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**MASTER**	**137000**	**22/01/2015**

Commentaires globaux

**INTÉRIEUR PROPRE,
EXTÉRIEUR TRAVAUX DE
CARROSSERIE LATÉRAL
ARD. CONTRÔLE
MOTEUR IMPOSSIBLE
BATTERIE HS**



Le

09/04/2026

À

COLMAR - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/2d2df102-c0d4-4b9c-879a-8420c24fa528

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Ambulance
Identification vendeur	SDIS 68

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Master
Date de mise en circulation ou année	22/01/2015
Numéro de série	VF1MAF4SE51471831
Numéro d'immatriculation	DN-554-LG
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Radio CD, climatisation
Nombre de places (car & bus)	5
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	siège conducteur démonté mais présent dans le coffre, état intérieur correcte hormis volant usé, état carrosserie correcte
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Ambulance
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	225/65/16
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Correct hormis latéral ARD
Etat soubassements	Léger enfoncement droite et gauche
Etat intérieur	Propre
Transmission	Avant
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	137000

Photo tableau de bord



Photo console centrale





Photo sièges avant





Photo sièges arrière





Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2





Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6





Photo dégât 7



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Intérieur propre, extérieur travaux de carrosserie latéral ARD. Contrôle moteur impossible batterie hs