INVENTAIRE N°1706 2025

Marque	Modèle	Commentaires globaux
RENAULT	**MASTER**	**VÉHICULE NON ROULANT, VENDU DANS L'ÉTAT ABSENCE DU MOTEUR, KILOMÉTRAGE, INCONNU**







Le

13/11/2025

À

2 RUE EMILE SCHWOERER - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/f439ac58-ef0e-4112-b1dc-1751663c4f9a

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Utilitaire
Identification vendeur	Alsace collectivité européenne

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Master
Numéro de série	VF1MAF4ZE54726891
Numéro d'immatriculation	ED-070-TP
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Manuel
Etat trains roulants	Mauvais
Nombre de places (car & bus)	6
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Mauvais, non roulant
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Utilitaire
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	225/65R16C
Etat des pneus	Mauvais
Etat carrosserie	Mauvais
Etat soubassements	Non vérifiable
Etat intérieur	Mauvais
Transmission	Non vérifiable
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD




Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles









PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite




Photo sièges avant




Photo sièges arrière





Photo du coffre




Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)





Autre photo intérieur





PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1




Photo dégât 2









ALSACE
MASTER
ED-070-TP





MASTER
ED-070-TP
68


MASTER
ED-070-TP













INT-1508-68

Photo dégât 3












Photo dégât 4



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Véhicule non roulant, vendu dans l'état absence du moteur, kilométrage, inconnu