RENAULT MIDLUM 2282 18/12/2007

Marque	Modèle	Nombre d'heures	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**MIDLUM**	**2282**	**18/12/2007**

Commentaires globaux

ÉTAT CARROSSERIE ET SOUBASSEMENT BON, INTÉRIEUR PROPRE MAIS SIÈGES MANQUANTS



Le

08/04/2026

À

COLMAR - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/4ff22850-cb99-4bd2-9d36-22560853226a

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Véhicule incendie
Identification vendeur	SDIS 68

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Midlum
Date de mise en circulation ou année	18/12/2007
Numéro de série	VF644AHM000000236
Numéro d'immatriculation	5232 ZK 68
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Arrière
Etat trains roulants	Bon
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Sièges intérieur absents Contrôle impossible batterie hs
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Poids lourd véhicule incendie
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	11R 22,5
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Bon
Etat intérieur	Bon mais sièges manquants
Transmission	Arrière
Nombre de vitesses	8

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo des hydrauliques (quand présent)



Photos pneus ou chenilles



Autre photo extérieur





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Photo compteur d'heures



Nombre d'heures	2282

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant





Photo sièges arrière



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)





DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	État carrosserie et soubassement bon, intérieur propre mais sièges manquants