RENAULT M’ILLUMINER 220.14 4X4SP CCF ALL TERRAIN 50171 24/03/2006

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**M’ILLUMINER 220.14 4X4SP CCF ALL TERRAIN**	**50171**	**24/03/2006**

Commentaires globaux

ÉTAIT GÉNÉRALE CORRECTE, À PART LE SIÈGE AVANT GAUCHE QUI EST TROUÉ ET USÉ ET LE PNEU DE LA ROUE ARRIÈRE DROITE QUI EST À REMPLACER



Le

10/03/2026

À

522AST34 - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/950939b7-c9fe-4f41-b4fe-0f6c8c15e4a5

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Véhicule pompier
Identification vendeur	Rhodis Auto 26600 La Roche de Glun

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	M'illuminer 220.14 4X4SP CCF All Terrain
Date de mise en circulation ou année	24/03/2006
Numéro de série	VF647BCA000002484
Numéro d'immatriculation	522 AST 34
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	4X4
Etat trains roulants	Bon
Nombre de places (car & bus)	4
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Pompier
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	365/85 R20
Etat des pneus	Les pneus Sont bons ceux de l'arrière à remplacer
Etat carrosserie	Bon multiples rayures
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Bon
Transmission	manuel
Nombre de vitesses	6


DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation





Contrôle technique




Barré rouge



NOTICE DESCRIPTIVE COMPLÉMENTAIRE DU VÉHICULE
CAMION CITERNE Moyen Pour FEUX DE FORÊTS
avec pompe hélicoïde (PE) ou avec groupe motopompe (MP)
TYPE : CCF M220-12 4X4


RENAULT TRUCKS SAS.
Description du véhicule 47BCA10




CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

Autre document



Groupement Technique et Logistique
Service Mécanique

MR LE CHEF DE CENTRE DES POMPIERS
de GIGEAN
Place de la mairie

34770 GIGEAN

OBJET: Décision après passage d'un véhicule au contrôle technique

Le véhicule VSAV immatriculé 526ARG34 a été convoqué
Le 08/12/2010
(Visite Complémentaire)

Suite à cet examen, les services techniques ont étudié le cas de votre véhicule et ont pris la décision:

<> De laisser le véhicule en circulation car celui-ci est en bon état.

NOTA: Date limite de validité du contrôle technique... 08/12/2011
Visite Complémentaire.....

LE CHEF DU GROUPEMENT TECHNIQUE

CDT Yannick REBILLON

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photos pneus ou chenilles









PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	50171

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant





Photo sièges arrière



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement



Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)









DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1




Photo dégât 2




Photo dégât 3



Photo dégât 4



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Était générale correcte, à part le siège avant gauche qui est troué et usé et le pneu de la roue arrière droite qui est À remplacer