SKODA OCTAVIA COMBI 4X4 137000 03/06/2010

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
SKODA	**OCTAVIA COMBI 4X4**	**137000**	**03/06/2010**

Commentaires globaux

**ÉTAT GÉNÉRAL CORRECT,
MANQUE 2 APPUIE TÊTE
AR ET CACHE BAGAGE.
CONTRÔLE MOTEUR
IMPOSSIBLE BATTERIE HS**






Le

09/04/2026

À

COLMAR - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/5b10a8ce-3ccc-4ccc-b9f8-8a069a3f6b21

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Voiture particulière
Identification vendeur	SDIS 68

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Skoda
Modèle	Octavia combi 4x4
Date de mise en circulation ou année	03/06/2010
Numéro de série	TMBTK61Z4A2119515
Numéro d'immatriculation	AT-178-HH
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	4x4
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Climatisation, radio, bluetooth, navigation
Nombre de places (car & bus)	5
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Carrosserie bon état, Intérieur bon état mais sale, Contrôle impossible batterie hs
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Voiture particulière
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	195/65/15
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Bon
Etat soubassements	Ok côté droit, enfoncement côté gauche
Etat intérieur	Bon
Transmission	4x4
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	137000

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo sièges avant



Photo sièges arrière



Photo du coffre



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2





Photo dégât 3



Photo dégât 4



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	État général correct, Manque 2 appuie tête AR et cache bagage. Contrôle moteur impossible batterie hs