
FAST STARTER 347322 23/04/2010

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
FAST	**STARTER**	**347322**	**23/04/2010**






Le

22/04/2026

À

ANGOULÊME - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/5d6a2cc9-4a7a-4501-9ce9-f2aa7b9e4d62

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	BUS
Identification vendeur	TRANSDEV

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	FAST
Modèle	Starter
Date de mise en circulation ou année	23/04/2010
Numéro de série	WMAA91ZZ5AC014772
Numéro d'immatriculation	AQ-931-WY
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Propulsion
Etat trains roulants	État d'usage
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	WEBASTO
Nombre de places (car & bus)	63
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Bus
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	295/80R22.5
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	État d'usage
Etat soubassements	État d'usage - présence de corrosion
Etat intérieur	Bon
Transmission	Bon
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



Attestation limiteur



ATTESTATION DE VÉRIFICATION
DU SYSTÈME DE LIMITATION DE VITESSE
D'UN VÉHICULE

605893

Échéance de validité de la présente attestation : 18/08/2026

Je soussigné : ROGEON PNEUS

Station agréée chronotachygraphe :


ROGEON PNEUS
SAS au capital de 480 000€
400, Rue de Bordeaux
16000 ANGOULEME
Tél. 05 45 91 35 30

Vérificateur : FLEUTEAUT H

atteste que le système de limitation ou le limitateur de vitesse du véhicule ci-contre a fait l'objet d'une vérification et que son fonctionnement est conforme aux exigences réglementaires en vigueur.

Vitesse de réglage du système de limitation ou du limitateur : 100 km/h
Véhicule : CAR
Marque : MAN
Type : STARTER
N° de série : VMMA91ZZ5AC014772
N° d'immatriculation : AQ-931-WN
Client : TRANSDEV
Appartenant à : TRANSDEV
Fait le : 18/08/2025
Lieu : ANGOULEME
Signature

Certificat d'aménagement



ATTESTATION D'AMENAGEMENT
D'UN VEHICULE EMPLOYE AU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES
N° 10-1444

NOMBRE MAXIMAL DE VOYAGEURS
(y compris le personnel du véhicule)


CONFIGURATIONS ASSISES

CONFIGURATIONS COUCHEES

CONDITIONS PARTICULIERES

Fait à ALENCON le 18/03/2010
Le constructeur

CARRIER CARROSSERIE



carrier
CARROSSERIE

CERTIFICAT D'INSTALLATION EAD

Je, soussigné (nom et prénom) : Monsieur Benoit GRISLAIN

☒ constructeur ☐ installateur désigné par le constructeur ☐ installateur qualifié

certifie que l'installation de l'éthylotest anti-démarrage décrit ci-après a été effectuée par moi-même conformément aux instructions de montage fournies par le fabricant du système.

Description du véhicule

Marque : MAN (FAST CONCEPT CAR – CARRIER)
Type : A91
Numéro de série : WMAA91ZZ5AC014771
Numéro d'immatriculation (2e main) :

Description du dispositif pour le véhicule


Marque : ACS
Type : ALCOLOCK V3
Numéro d'agrément ou de réception : 10/01020

Fait à Alençon le 18 Mars 2010

Adresse complète et cachet de l'installateur : CARRIER CARROSSERIE – 181 Rue d'Argentan – BP 158 – 61005 ALENCON

Fonction	Directeur Général
Signature	CARRIER CARROSSERIE

Autre document



ROGEON PNEUS ANGOULEME

ATTESTATION DE VERIFICATION PERIODIQUE EAD

Version: F
Référence: FEADOOI

Je soussigné (nom et prénom) REUTELOT Hervé, de l'atelier ROGEON PNEUS ANGOULEME, vérificateur qualifié sous le numéro TCP23_N216201 15-12-2525 (*), certifie que l'éthylotest antidémarrage (ea) ci-dénié ainsi que son fonctionnement et son installation ont été vérifiés par moi-même conformément aux règles applicables et aux instructions fournies par le fabricant du système.

(*) Dans le cadre d'une intervention volontaire à la demande du client, le N° et la date de qualification UTAC n'apparaissent pas sur cette attestation.

Numéro d'intervention : 7603 - Intervention volontaire à la demande du client : NON
Numéro d'ordre : 1699

DESCRIPTION DU VEHICULE :
Marque : MAN
Numéro d'immatriculation : AD-851-WY
Numéro de série : WMA91ZZSADF4712
Kilométrage du véhicule : 344089 km

CLIENT FACTURE : TRANSDEV POITOU CHARENTES RUE LOUIS PERSAUD 16000 ANGOULEME - CLIENT UTILISATEUR : TRANSDEV GRAND EST 168 RUE HENRI MOISSAN 54710 LUDRES

DESCRIPTION DE L'EAD :
Analyseur :
- Marque : ALCOLOCK
- Type : V3 SERIES B-2
- Numéro d'identification : 1602216
Module de commande :
- Marque : ALCOLOCK
- Type : V3 SERIES B-2
- Numéro d'identification : 0004663

Remarque : le combiné - analyseur doit-il être changé lors de cette intervention ? NON
Si OUI, description de la panne qui a nécessité l'échange du combiné analyseur :
Le client a-t-il donné son accord pour changer le combiné analyseur ?
Si OUI le combiné analyseur a été changé, si NON, l'intervention a été refusée

DATE DE LA PROCHAINE VERIFICATION PERIODIQUE : mois et année : 04-2026

ADRESSE DU VERIFICATEUR QUALIFIE :
ROGEON PNEUS ANGOULEME 400 route de Bordeaux 16000 ANGOULEME

Fait le 19-06-2025

Signature et cachet du vérificateur qualifié :

ROGEON PNEUS
SAS au CAPITAL de 400.000€
400, Route de Bordeaux
16000 ANGOULEME
Tél. 05 45 91 35 38 - Fax 05 45 91 85 70
SIRET 33481 9040 - RM 79 B 210 - APE 4520A

ATTESTATION DE VERIFICATION PERIODIQUE EAD
Page 1/1 - Document de référence : FEADOOI - date d'application 15-01-2024 - n° d'édition : 7602-1705082212
ROGEON PNEUS ANGOULEME 400 route de Bordeaux 16000 ANGOULEME
SEULE LA VERSION ELECTRONIQUE FAIT FOI

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles








Norauto
11.3




Norauto
11.9





Norauto
7.5

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	347322

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo kilométrage tachy



Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo sièges arrière






Photo du coffre






Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)





Autre photo intérieur




PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



























Photo dégât 2



