N° Ordre 14

Rapport de vérification

TRACTOPELLE

Date de la vérification 12/06/2026 **Vérificateur** CARRU CEDRIC

Repères :

Client 4 20 76 **Bâtiment** 20 76 **Service** 4 20 76

Fabricant	TEREX /76	**Capacité max (kg)**	1087
Type	880	**Hauteur (m)**	4,50
N° Identification	SMFH64TC0CCJS2299	**Portée (m)**	4,50
Année (plaque)	2012	**Marquage**	CE
Particularités	Tracto pelle avec rétro sur 2 stabilisateurs arrières bras télescopique Capacité 1087 Kgs à 4,5 m		

Contenu et conditions de la vérification

Engin de terrassement utilisé en levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.
Référentiel de vérification : Arrêtés des 5 mars, 4 juin 1993 et 01 mars 2004.
La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.
Une personne a été mise à notre disposition lors de l'intervention.
Documents pris en compte : aucun

Essais de fonctionnement réalisés avec charge (kg) : 750
Commentaire essai : Bras rétro : Charge : 750 (kg) / Portée : 4 (m) / Hauteur :2 (m). Avec stabilisateurs.
Chargeur devant: 1000 kg avec godet à bennage latéral.

Résultat de la vérification

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou des défectuosités, mentionnées ci-après, auxquelles il convient de remédier.

N° Ordre 14

Observations

CHARPENTE	Ossature, tourelle : Oreille montant avant gauche sur godet à redresser. -
CABINE - POSTE DE CONDUITE	Accès : Marche pieds à redresser. -
ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE	Identification des organes service : Identifier les organes de service en fonction des mouvements commandés. -
ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE	Identification des organes service : Pommeau du levier levage chargeur à remplacer. -
DISPOSITIONS DIVERSES	Eclairage incorporé à l'appareil : Phare arrière gauche, clignotant arrière droit, feux stop à remettre en fonctionnement. -

N° Ordre 14

Liste des points vérifiés sur l'équipement

Points vérifiés suivant les conditions d'intervention énoncées ci avant.

SOURCE D'ENERGIE
Equipements et canalisations

CHARPENTE
Ossature, tourelle
Flèche, bras, balancier

ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE
Identification des organes service
Retour au point neutre (levage)
Avertisseurs sonores ou lumineux (marche av, recul)
Indicateurs
Dispositif de condamnation
Autres organes de service

MOUVEMENTS CONCOURANT AU LEVAGE
Frein de service
Limitation de la vitesse
Limiteur de course haut ou équivalent
Verrouillage hydraulique sur les vérins (flèche, bras, balancier, déport)

MOUVEMENT DE TRANSLATION
Frein
Frein de stationnement
Sécurité de siège
Feux de signalisation

DISPOSITIONS DIVERSES
Tableau des charges
Consignes de sécurité
Eclairage incorporé à l'appareil
Identification - repère

CHASSIS - PORTEUR
Châssis, traverses, longerons
Organes de roulement (pneumatiques, chenilles)
Stabilisateurs
Dispositifs d'arrimage pour le transport

CABINE - POSTE DE CONDUITE
Accès
Constitution - fixations - plancher
Structure de protection, rops & fops
Visibilité (vitrages - essuie glace)
Extincteur de l'appareil
Siège - rétroviseurs
Ceintures de sécurité

MECANISMES ORGANES DE TRANSMISSION ACCESSOIRES
Mécanismes
Vérins et canalisations
Protection des organes mobiles de transmission

MOUVEMENT D'ORIENTATION
Mécanismes
Dispositif d'immobilisation (transport)
Frein ou dispositif équivalent

EQUIPEMENTS - OUTILS (GODET, PINCE, LAME, BENNE, DENT, DEFONCEUSE, COMPACTEUR)
Structure - fixations - liaisons - axes