Certificat d'immatriculation

2335

N° Immatriculation — Date de 1ère immatriculation

A. DD-087-NJ — B. 28/02/2014

C.1 LOCABLUE

C.4a EST LE PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE

C.4.1

C.3

118 ROUTE DE DIGOIN
71130 GUEUGNON

D.1 RENAULT

D.2 PRC3CUPN6T2NATRE4K75S075T5NNR1 — D.2.1

D.3 PREMIUM — E. VF624CPA000005003

F.1	26500	F.2	26000	F.3	44000		
G	11135	G.1	11060				
J	N3	J.1	CAM	J.2		J.3	SAVOYARD
K	E2*2007/46*0031*06						
P.1	10837	P.2	286	P.3	GO	P.6	29
Q		S.1	2	S.2		U.1	86
U.2	1350	V.7		V.9	2005/55*2008/74EEV		
X.1	VISITE AVANT LE 12/11/2021						
Y.1	479	Y.2	285				
Y.3	0	Y.4	11				
Y.5	2.76	Y.6	777.76				

Pour le ministre et par délégation,
Le sous-directeur de la protection des usagers de la route

Zoheir BOUAOUICHE

H

I 29/04/2021

Z.1

Z.2

Z.3

Z.4

COUPON DÉTACHABLE

Certificat d'immatriculation

DD-087-NJ 29/04/2021

2021CB21210

VF624CPA000005003

RENAULT

LOCABLUE

CRFRADD087NJ3VF624CPA000005003514022870AM<<<
SAVORENAULT<<<<<<<PREMIUM<<<<<<2021CB2121066

IMPRIMERIE NATIONALE – OF55140 - L - CERTIFICAT D'IMMATRICULATION SIV

2M05244404539

1301.1503

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGE

N° d'imprimé : Z003255392

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	24/06/2026	26206536

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

23/06/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S095Z145

(9) RAISON SOCIALE : CONTROLE BAHU POIDS LOURDS (SARL ROISSY TEST POIDS LOURDS)

(3) COORDONNÉES : 15 RUE DE LA MARE POISSY
95380 VILLERON

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 095Z7046

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DD-087-NJ (F)	29/04/2021	28/02/2014

Marque	Genre	Carrosserie
RENAULT	CAM	SAVOYARD

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
VF624CPA000005003	N3

Type/CNIT	Énergie
PRC3CUPN6T2NATRE4K75S075T5NNR1	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

757 846

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme
1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREIN : Usure importante (Essieu 1)
1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (Essieu 3)
3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (Droite)
4.2.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Dysfonctionnement d'une source lumineuse (Latéral Gauche Droite)
6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Avant Arrière, Droite Gauche)
6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute (Inférieur)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge

CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises

IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (<= 1.5 m-1)
C1 : <0.10 m-1 C2 : <0.10 m-1

Frein de service :
Efficacité globale (>=50%) : 58%
Efficacité par essieu : E1 : 59% E2 : 58% E3 : 58%
Déséquilibre (<20%) : E1 : 9% E2 : 3% E3 : 23%

Frein de stationnement : Efficacité (>=18%) : 41 %

Frein de secours :
Efficacité globale (>=25%) : indépendance des circuits
Déséquilibre (<30%) : indépendance des circuits

Feux de croisement (-0,5% à -2.5%) : G : -2.1% D : -0.6% h <0.8m

Feux de brouillard avant (-1.0% à -3.5%) : G : -1.7% D : -3.0%